

无锡市特种设备协会

锡特协无损考〔2026〕8号

关于 2026 第二期特种设备无损检测人员超声检测(UT) 考试有关事项的通知（无锡）

为做好特种设备无损检测人员资格认定工作，现将有关考试工作安排公告如下：

一、考试项目

按照《江苏省市场监督管理局关于特种设备检验检测人员资格认定考试机构的公告》（2024年第18号），市场监管总局授权省级市场监管部门实施的特种设备无损检测人员资格认定项目，本次考试项目为超声检测（UT）的 II 级和 I 级的取证考试以及考试换证（含补考）。

二、参加考试对象

通过江苏省政务服务网申请特种设备无损检测人员资格认定，并获得受理的无锡市、苏州市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市的考试人员（含取证和考试换证、补考）。

三、报到及考试地点

报到地点：无锡市惠山区堰新路330号试验楼b楼一楼

考试地点：见准考证

四、考试时间

考试项目		报到时间	考试时间
超声 UT	考试换证	——	2026.11.16-11.17
	取证考试	2026.11.17（周二） 9:00-14:30	理论：2026.11.18 实操：2026.11.18-11.19
具体考试时间见准考证			

五、考试大纲

考试大纲为《特种设备无损检测人员考核规则》（TSGZ8001-2019）

要求内容。

六、报到须知

1、本次考试不收取考试费，参加考试人员自行准备考试资料，食宿交通费用自理。

2、为了更加合理的安排考试，考生需在无锡特种设备协会网站

（<http://www.wxase.com/>）——无损检测人员报名——进行考试报名考试并打印准考证。考试报名系统开放时间为本场考试**前15天至前6天**，协会根据考试人数安排考试批次，考生准考证打印时间为**考前3天开始**，一直到开考当天。**本次考试预约为11月1日，截止时间为11月10日，打印准考证时间为11月13日至考前。**

3、参加考试人员需携带以下资料供考试机构核查，发现申请人隐瞒相关情况或者提供虚假材料申请，考试作弊的，按有关规定处理。

序号	考试类型	考试报到需提交的材料	考试需携带材料
1	取证考试	1、视力证明原件	1、准考证（禁止涂改书写）
		2、申请表原件	2、身份证原件
		3、身份证复印件	
		4、学历证书复印件（现场核对原件）	
		5、I 级升 II 级的人员提交原 I 级证书复印件（现场核对原件）	
2	考试换证及考试换证补考	不报到	1、准考证（禁止涂改书写）
			2、身份证原件
			3、原证书和复印件（现场核对原件）
3	新取证补考	不报到	1、准考证（禁止涂改书写）
			2、身份证原件

4、除携带考试材料以外，考生闭卷只能携带黑色签字笔，铅笔，橡皮，和不带储存功能的电子计算器进入考场就座；考生开卷和实操只能携带相关书籍不含题库，黑色签字笔，铅笔，橡皮，和不带储存功能的电子计算器进入考场就座。

5、理论考试（开卷，闭卷）为电脑答题机考形式，每场考试时间为 90 分钟。

6、考生考试期间，要遵守考场规则，服从考试工作人员管理。若在考试过程中有违纪违规行为的，按照相关规定进行认定和处理，涉嫌组织考试作弊、非法出售、提供试题、提供答案、代替考试、非法使用窃听、窃照专用器材等犯罪活动的，依法移送公安机关。

7、参加超声实操考核人员请自带直探头、K2 斜探头以及探头连接线（友联：Q9-Q9, 友探：C9-Q9）。考试现场提供仪器友联PXUT-330N, 友探AUT9600。可以自带机器，将删除存储的曲线后方可考试。

七、其他事项

1. 考生在江苏政务网申报成功后，请按要求在无锡市特种设备协会网站（<http://www.wxase.com/>）报名考试并打印准考证，否则无法参加考试。

2、在江苏政务网新系统申请过（2025年8月后）的考生补考不需要在政务网报名，在（<http://www.wxase.com/>）报名考试并打印准考证。

3、考试成绩查询：考试结束后，考试机构将按照《特种设备无损检测人员考核规则》要求，于20个工作日内公布考试结果，考试结果查询网址：（<http://www.wxase.com/>）。

4、证书发放：报名资料通过审核且考试合格人员，考试机构将公布考试结果同时提交发证申请，发证机关在收到申请人的考试结果后20个工作日内完成审批发证工作，并将特种设备无损检测人员证书相关信息上传到全国特种设备公示信息查询平台向社会公示。证书制作完成后，将按照江苏政务服务网填写的收件地址邮寄。

八、联系人及电话

无锡市特种设备协会无损考核中心：

0510-85093669; 18961807131

考试基地：无锡市惠山区堰新路 330 号。



第三章 取 证

第九条 取证程序包括申请、受理、考试与发证。

第十条 无损检测人员的申请条件：

(一) 年龄 18 周岁以上且不超过 60 周岁，具有完全民事行为能力；

(二) 学历、无损检测经历等资历满足申请项目和级别的要求(见表 2)；

(三) 申请射线检测、磁粉检测、渗透检测、漏磁检测的，单眼或者双眼裸视力或者矫正视力达到 GB 11533—2011《标准对数视力表》的 5.0 级以上，申请超声检测、声发射检测、涡流检测的，单眼或者双眼裸视力或者矫正视力达到 GB 11533—2011《标准对数视力表》的 4.8 级以上。申请磁粉检测、渗透检测的，不得有色盲；

(四) 具备相应的特种设备无损检测知识和技能。

持有有关行业或者专业组织颁发的Ⅱ级、Ⅲ级无损检测资格证书，并且满足表 2 所列学历要求申请人，在满足相应级别的学历和实践经历要求的情况下，可以申请相应项目和级别的特种设备无损检测人员资格，并且免除理论知识考试闭卷科目的考试。

表 2 特种设备无损检测人员申请资历条件(注 2)

学历与无损检测经历(持证年限)						
无损检测方法(项目)	级别	理工类本科及以上	理工类大专	非理工类本科及以上	非理工类大专、工学类中专、职高、技校	其他中专、职高、技校，初、高中
RT、UT、MT、PT、AE、ECT	Ⅲ	持Ⅱ级 3 年	持Ⅱ级 4 年	持Ⅱ级 6 年		(注 3)
RT、UT、MT、PT	Ⅱ	直接申请		持Ⅰ级 6 个月	持Ⅰ级 1 年	持Ⅰ级 3 年
TOFD、PA		持 UT-Ⅱ级 2 年，或者持 UT-Ⅲ级可直接申请				
RT(D)		持 RT-Ⅱ级 2 年，或者持 RT-Ⅲ级可直接申请				
AE、ECT、UT(AUTO)、ECT(AUTO)、MFL(AUTO)		直接申请				
RT、UT、MT、PT	Ⅰ	直接申请				

注 2：申请Ⅱ级、Ⅲ级资格时，所持相应要求的证书应当在有效期内。

注 3：其他中专、职高、技校，初、高中学历人员不能申请Ⅲ级无损检测人员资格取证。

附件2：特种设备检测人员资格申请表

特种设备检测人员资格申请表

申请日期：

申请类别	☐ 取证考试	☐ 免试换证 ☐ 考试换证	☐ 取证补考 ☐ 换证补考	(近期、1寸、免冠、正面、白底彩色照片)	
申请人姓名		性 别			
身份证件类型		证件编号			
学 历		专 业			
技术职称		工作年限	年	移动电话	\
电子邮箱				邮政编码	
通信地址	省 市 区(县) 街道(乡) 小区(村、路、巷) 楼 号				
申请项目与级别					
项 目					级 别
☐ RT ☐ MT ☐ PT ☐ UT					☐ II ☐ I
已持证项目与级别					
序 号	代 号	级 别	初次取证日期	证书有效期	
1					
2					
3					
4					
5					
自 我 承 诺	是否未中断执业 6 个月以上(含 6 个月, 仅在换证时填写)				
	☐ 未中断 ☐ 中断				
	执业期间是否未发生过无损检测违规行为和责任事故(仅在换证时填写)				
	☐ 未发生过 ☐ 发生过				
申请人声明					
本人声明以上填写信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。					
申请人(签字): _____ 申请日期: _____					

注: 1.申请人在网上申请的, 填报申请表后打印签字并扫描上传。

2.受理机关应当通过人员执业注册系统,对申请人是否中断执业 6 个月以上(含 6 个月)进行核查

附件3：政务网报名流程

江苏政务网无损检测资格认定报名流程

1.进入网址：

<https://scjg.jszwfw.gov.cn:9082/#/administrative>

或者登录江苏政务网(选择江苏省,不要选到地级市)

——点击综合旗舰店(选择省市场监督管理局旗舰店)



2.点击特种设备行政许可——更多



3.在线办理



4.填写完整无误后点击申请表会自动生成申请表，打印签名后上传，上传其他附件，填写邮寄地址，新系统开通补正功能，若被退回请点击原报名任务修改。

（注：一次申请只有一次补正机会），材料发现问题时受理环节未进行任何处理时，申请人可以自行撤回（不限次）重新提交。

补考申请注意事项：

材料填写原申请同项目/级别/身份证号，同时申请类型选择“取证补考”或“换证补考”时，需选择受理时间2年内有效初考成绩，则会带出需补考项目。

附件4：无锡市特种设备协会（<http://www.wxase.com/>）报名流程



为了更加合理的安排考试，考生需在无锡特种设备协会网站（<http://www.wxase.com/>）——无损检测人员报名——进行考试报名考试并打印准考证。考试报名系统开放时间为本场考试前15天至前6天，协会根据考试人数安排考试批次，考生准考证打印时间为考前3天开始，一直到开考当天。